



VERBALE DI VERIFICA INIZIALE DI FUNZIONALITA' PER DISPOSITIVI OPERANTI IN MODALITÀ Istantanea

L'anno 2018 il giorno 8 del mese di Ottobre in località SP 203 km 6+032 con direzione Binasco nel Comune di Noviglio facente parte dell'Unione dei Comuni i Fontanili della città Metropolitana di Milano, il sottoscritto Alessandro Ghizzardi in servizio presso l'Unione dei Comuni I Fontanili ha effettuato le prove per la verifica iniziale di funzionalità del dispositivo marca GATSOMETER GTC-GS11 contraddistinto dal numero di matricola 1935, approvata dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti con Decreto n. 2131 del 15/04/2011.

A tal fine, ai sensi e per gli effetti previsti dal capo 5 del Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 282 del 13 giugno 2017 recante disposizioni per le "verifiche iniziali e periodiche di funzionalità e di taratura delle apparecchiature impiegate nell'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità",

DICHIARA

- o di aver preso visione del certificato di taratura n. C250_2018-ACCRVK del 02.10.2018 relativo al dispositivo in epigrafe;
- o di aver verificato che il dispositivo e le iscrizioni regolamentari risultano presenti ed integri;
- o di aver verificato che i sigilli sono integri e correttamente collocati;
- o di aver effettuato le operazioni di diagnosi prescritte nel manuale d'uso e manutenzione prima di iniziare i rilevamenti di velocità;
- o di aver impostato ai fini del rilevamento della velocità, il limite di velocità misurata in km/h 30, in modo che il rilevamento fosse compiuto su tutti i veicoli in transito sulla strada;
- o di aver iniziato le misure della velocità alle ore 11.06 e di averle terminate alle ore 11.17;
- o che, nell'intervallo di tempo in cui è stato utilizzato il dispositivo, sono stati svolti n 41 rilevamenti di velocità dei veicoli in transito.

A seguito delle prove effettuate e dei rilevamenti della velocità svolti a km/h 30,

SI DA ATTO CHE

il dispositivo sopraindicato (per la verifica iniziale di funzionalità):

- o È montato ed installato:
- o Nel box fisso;
- o ha attribuito la misura effettuata a n. 41 veicoli pari al 100 % di quelli oggetto di rilevamento;
- o ha acquisito correttamente n. 41 immagini pari al 100 % dei veicoli oggetto di rilevamento (se il dispositivo è dotato di fotocamera/videocamera);

Ai sensi del Capo 5 del Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 282 del 13 giugno 2017,

SI ATTESTA

che il dispositivo sopraindicato funziona correttamente e che lo stesso, durante l'effettuazione delle prove indicate, non ha fornito indicazioni palesemente errate ovvero indicazioni difformi da quanto prescritto dal punto 5.6 dell'allegato al Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 282 del 13 giugno 2017.

Fatto, letto, confermato e sottoscritto in data 08.10.2018.

Il verbalizzante
Alessandro Ghizzardi

(1) Ai sensi del punto 5.5 dell'allegato al decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 282 del 13 giugno 2017 il numero totale dei rilevamenti deve essere almeno di 20.